

关于小区儿童乐园边上人防工程的问题点2023年11月5日

1. 人防入口处的集水槽存在设计缺陷，目前没有配置排水管，致使雨水长期积存。夏日时，此积水区成为蚊虫繁殖的温床，给小区内嬉戏的儿童乐园带来了健康风险。为了孩子们的健康安全和居民的生活舒适，我强烈建议尽快在此集水槽中加装排水管，彻底解决积水问题。





2. 这里的灯经常坏，已经反馈好几次了，目前还是坏的状态。上面就是积水潮，难道是积水问题造成的吗？建议解决积水问题。



3. 通过对人防工程内部进行实地勘察，我惊讶地发现，尽管我之前已排除了大量积水，但于2023年11月5日，仍然可以观察到多处渗水点（详见附图）。目前排水槽只有2米左右，这是远远不足的，夏天的时候这里水非常多。很多门框都泡坏了。当前的排水设施显然无法应对夏季时期水量的激增，导致许多门框由于长期浸泡而损坏。基于此，建议应增设更长的排水槽，并对现有排水系统进行升级改造，以保障特别是儿童的安全和生活环境质量。













消火栓
FIRE HYDRANT

灭火器箱
FIRE EXTINGUISHER











最后，希望物业能够充分重视上述问题，并采取切实有效的措施加以解决。我们期待着您的积极行动和回复，确保我们小区的居住环境安全、清洁、宜居。

